Soudatextile 110

Especificaciones

Material		Membrana PES no tejida
Espesor		0.7 - 0.9 mm
Resistencia a la tracción (longitudinal)	EN 29073-3	150 N/50mm
Resistencia a la tracción (transversal)	EN 29073-3	190 N/50mm
Elongación hasta rotura (longitudinal)	EN 29073-3	45 %
Elongación hasta rotura (transversal)	EN 29073-3	60 %
Peso		110 g/m² (+/-10%)

*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. ** La información se refiere al producto completamente curado.

Descripción del producto
Soudatextile 110 es una membrana no tejida de poliéster y tratada térmicamente, producida sin cola o medio de unión químico para uso junto con membranas líquidas en aplicaciones de juntas, ranuras y grietas.

Propiedades
- Listo para usar
- Fácil de aplicar
- Flexible
- Para uso en interior y exterior
- Muy buena absorción de las membranas líquidas
- Estanco al agua y estanco junto con Soudatight Hybrid o WP
- Estanco y bituminoso junto con Soudatight LQ o SP

Aplicaciones
Para ser usado con los siguientes productos Soudal: Soudatight LQ, SP, Hybrid, WP, Soudabitum LQ, TX, Roofing y Soudaproof FX. Soudatextile 110 se puede utilizar como vellón de refuerzo entre 2 capas de membrana líquida para mejorar la resistencia mecánica. Para el recubrimiento y acabado estanco (junto con membranas líquidas de Soudatight) de:
- El paso de pared interior a placa de aislamiento
- Juntas, ranuras, grietas y aberturas
- Espuma PU mal colocada o mal cortada
- Juntas de ventana
- Realizar
- Juntas (de dilatación)

Embalaje
Color: blanco
Embalaje: rollo
Longitud (m): 20
Anchura (mm): 150

Sustratos
Sustratos: todos los sustratos de construcción habituales
Naturaleza: rígida, limpio, seco (o muy ligeramente humedo) y libre de grasa
Preparación de la superficie: Aplique siempre el Soudatextile 110 en una capa húmeda de producto.

Método de aplicación
Antes de colocar el Soudatextile se debe aplicar una primera capa de producto sobre una superficie limpia. Después, coloque el Soudatextile en la todavía húmeda capa. Para ello, evite pliegues e inclusiones de aire y apriete Soudatextile firmemente en la capa húmeda con ayuda de un cepillo o paleta. Finalmente, aplique una nueva capa de producto al menos 1 mm de espesor (de 1/2 a 1/3 del grosor total de la capa) sobre la

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudatextile, preferiblemente 1 cm más ancha en cada lado que el vellón para evitar que la Soudatextile quede suelta.

Recomendaciones de salud y seguridad
Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Soudal Química S.L. Camino de la Barca, nave E5 E-19208 Alovera (Guadalajara)
Tel: +34-949 275 671 Fax: +34-949 275 661 www.soudal.com